

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Elewacja południowo-zachodnia i południowo-wschodnia.



Fot. 2 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Elewacja południowo-wschodnia i północno-wschodnia.



Fot. 3 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Elewacja północno-wschodnia.



Fot. 4 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Elewacja północno-zachodnia i południowo-zachodnia.



Fot. 5 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Korozja biologiczna więźby dachowej.



Fot. 6, Fot. 7 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Korozja biologiczna więźby dachowej, spękania tynków na kominie.



Fot. 8 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Porażenie biologiczne więźby dachowej, uszkodzenie stropu, spękania na kominie.



Fot. 9 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Porażenie biologiczne więźby dachowej, uszkodzenie ściany zewnętrznej, spękania na kominie.



Fot. 10 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Zniszczenia strefy cokołu.




Fot. 11 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Zniszczenia strefy cokołu.



Fot. 12 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Zniszczenia strefy cokołu.




Fot. 13 Fot. 14 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Rysy i pęknięcia na elewacji.



Fot. 15, Fot. 16 Budynek przy ul. Dąbrówki 8. Korozja elementów stalowych, brak ciągłości rury spustowej.



Fot. 17 Fot. 18. Widok spękań sufitu w piwnicy oraz zawilgocenie stropu nad parterem.



Fot. 19 Fot. 20. Zużycie techniczne biegów schodowych zewnętrznych i wewnętrznych.
