

Spółdzielnia Pracy Kominarzy, Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel. 266-60-84, 266-60-85

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
~~Zakład Rejonowy Nr 15~~
41-500 Chorzów, ul. Głowackiego 10
tel./fax 32 241 18 48

Chorzów dnia 5.12 20 17 r.

Opinia 405/15/17

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

w Katowicach ul. Emerytalna 13/1 nr _____
dotycząca mieszkania nr _____ Ob. _____
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominarskiego
Ob. _____ w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Kocioł c.o.gazowy z zamkniętą komorą spalania w kuchni należy podłączyć do wskazanego przewodu kominowego wg szkicu.

Przewód spalinowy należy zabezpieczyć wkładem ze stali kwasoodpornej odpowiednim dla wybranego kotła.

Kratkę wentylacyjną w kuchni należy przełączyć o 1 przewód w prawo wg szkicu

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urządzeń gazowych/ podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi _____

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę z 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 243 poz.1623) z 2010 r.

Oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowiązującymi normami

Oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VII.1991r.(DZ.U.z 2009r. Nr 178 poz.1380).

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu

Kontroli. Sporządzona została w _____ egz. Po _____ dla _____

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis _____

Opiniodawca

(uprawniony rej. mistrz kominarski)

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
MISTRZ KOMINIARSKI
07.12.2017

Uwagi:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić
do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania
urządzeń grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Niepotrzebne skreślić

(pieczęć i podpis)

li węgla

← tu podłączyć kratkę wentylacyjną

← tu podłączyć kocioł c.o.gaz

X

X

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
Zakład Rejonowy Nr 15
41-500 Chorzów, ul. Żeromskiego 10
tel./fax 32 241 18 48

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 08.III.2018r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Szeligiewicza 5/3 [REDAKTED] w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	Z A L E C E N I A
1.	W kuchni piec C.O gaz podłączyć do wolnego przewodu kominowego spalinowego, tj. do środkowego przewodu kominowego od strony drzwi wejściowych do kuchni.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania zabudować wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
3.	W łazience zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i w jego miejsce podłączyć do przewodu kominowego kratkę wentylacyjną bez żaluzji, a obecną kratkę wentylacyjną zamurować.
4.	Dla mieszkania umożliwić stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
5.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr dop. 525/90
Zbigniew Wroba
podpis i pieczęć
Kierownika RZK

